

**VIA 25 APRILE - SENSO DI PERCORRENZA: DALLA ROTATORIA DIREZIONE CENTRO
VILLALAGARINA**

Caratteristiche di percorribilità

La via ha una pendenza media del 6%-8,6% (superiore in corrispondenza degli scivoli). Presenta una buona percorribilità. È servita da marciapiede rialzato su un lato e da piano di calpestio segnalato con riga bianca, complanare al piano stradale, dall'altro. Il marciapiede e il piano di calpestio subiscono restringimenti all'altezza del n. civico 11 (passaggio residuo di 55 cm) e sul lato opposto al n. civico 24 (passaggio residuo di 86 cm), a causa della presenza di scivoli per l'accesso ai corrispettivi edifici. Sulla via sono presenti stalli per le automobili e un parcheggio riservato alle persone disabili all'altezza del n. civico 50.

Suggerimenti

Si segnalano i seguenti punti critici, partendo dal semaforo e percorrendo la strada verso il centro.

- all'altezza del primo attraversamento pedonale, sul lato destro (n. civici dispari) si consiglia di raccordare la pavimentazione col cordolo del marciapiede; esso presenta un dislivello che va dai 2 ai 5 cm di altezza. Sul lato sinistro (n. civici pari), lo svicolo ha una pavimentazione irregolare. Se possibile allungarlo; attualmente è di 19 cm con pendenza del 15%.



- il marciapiede subisce un restringimento a causa della presenza di uno scivolo per l'ingresso al portone del n. civico 11, lasciando un passaggio residuo di soli 55 cm.



- la pavimentazione a ridosso del secondo attraversamento pedonale (n. civico 21) è irregolare



- il marciapiede subisce un restringimento all'altezza del n. civico 24 (da 120 cm a 86 cm) a causa della presenza di uno scivolo (12% di pendenza) per l'ingresso ad un esercizio

